



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר חווה חקלאית

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר חווה חקלאית	5.6.24	אילנית + אודי	3.1	תשתיות	1	שביל תבלינים	מהמורות בשביל	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		שמואל קצוקר	
2	בית ספר חווה חקלאית	5.6.24	אילנית + אודי	3.1	תשתיות	1	חצר החווה	אבנים משתלבות מפורקות	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		שמואל קצוקר	
3	בית ספר חווה חקלאית	5.6.24	אילנית + אודי	3.1	תשתיות	1	שביר חצר חווה	אבנים משתלבות מפורקות	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		שמואל קצוקר	
4	בית ספר חווה חקלאית	5.6.24	אילנית + אודי	3.1	תשתיות	1	שביל כניסה לחווה	מהמורות באספלט	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		שמואל קצוקר	