



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר חופית

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	3.26	גדר	2	גדר היקפית	גובה הגדר שנמדד ממדרג רגל 150 ס"מ בנוסף מוטות ברזל בחלק העליון של הגדר מהווים סכנת הילכדות ראש/ צוואר	להגבהה גדר ל 2 מטר ממדרג רגל למנוע גישה /להסיר חלק עליון המהווה סכנה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	3.11	ארגון החצר	2	חצר	קיימים אבני שפה בחצר מהווים מכשול לתלמידים. מאב הבית נמסר שמספר תלמידים נפלו מאבנים אלו	להסיר/ למלא בחול	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	3.55	מגרשי ספורט	2	מגרש ספורט	לא מסומנים מרווחי שוליים במגרש	לסמן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	11.1	ארגון אולם	1	אולם ספורט	סימון מרווחים כלל אפשרות אין- לילדים להיתקל בקירות במרוצתם קיים מנגנון אחזקת רשת כדור - עף בולט מהווה חשש לפגיעת תלמידים במרוצתם	באופן לסמן- תקני למגן - עצמים בולטים מהקיר	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	6.1	שגרה (לא בחירום)	2	מקלטים	סולמות ללא מניעת גישה לילדים	להתקין אלמנט מתאים להגבלת טיפוס	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	5.23	דלתות	1	דלתות	דלתות מקלטים חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח דלת חדר שילוב ודלתות שירותים במבנה חסרים מנגנוני האטה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות 7,9,5	ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	11.7	תאורה	2	מספר כיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	למגן/ להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	4.17	הכנה למילוט	2	גרמי מדרגות ופתחי היציאה מהמבנה	חסרים שלטי יציאה מוארים הכנה לחירום	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
10	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 5	מרצפות חסרות במרכז הכיתה היו מספר אירוע נפילה של תלמידים ומורות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בתת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
11	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 10	מונח ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
12	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתה 10, 7, 11	בקבוצת שקעים יש אלמנט הגנה חסר יש גישה לחוטי חשמל מבפנים	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
13	בית ספר חופית	15/03/2024	ליאור אלמליח	5.36	מעקים ומסעדים	2	איזור כניסה וגרם מדרגות מבנה	מסעדי יד בגרם חסרים 2- המדרגות על הקירות באיזור כניסה. בגרם מדרגות במבנה חסר בצד אחד בשני גרמי המדרגות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	