

ב' 15/4/2024

בית ספר חזון יעקב
'טשרניחובסקי 1 אשדוד רובע ה
612929
08-8555266

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 13/3/2024 9:23		מומנתקן - שי ביאזי
		פרטי המוסד
612929	סמל המוסד	
בית ספר	סוג המוסד	
בית ספר חזון יעקב	שם המוסד	
טשרניחובסקי 1	כתובת המוסד	
08-8555266	טלפון המוסד	
נורית פרץ	פרטי המנהל/ת	
ד' 13/3/2024	תאריך המבדק	
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	
כן	המבנה מאושר לשימוש	
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק	
		חתימת עורך המבדק



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	13/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	13/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
13/3/2024 8:25	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	2	שירותי בנים קומת קרקע קומה שנייה	תא שירותים בו הקרמיקה התנתקה מהקיר נמצאו אלמנטים חדים	
							
13/3/2024 8:31	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1, 1	דלתות	דלת מקלט - חסר מגן אצבעות ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח. דלת שירותי בנות - קומה קרקע חסר מגן אצבעות צד חיצוני דלת חדר אנגלית קומה שנייה - חסר מגן אצבעות צד חיצוני	



ארון כיבוי אש
וארון חשמל בגובה
מטר ללא הגנה
בחלקו התחתון
מהווה חשש
לפגיעת ראש
לילדים במרוצתם

קומה שנייה

המסדרון יהיה פנוי 1
מחדירת אלמנטים
של המבנה, לרבות
צנרות שונות,
בגובה של 2 מ'
מפני הרצפה

מסדרון 4.6 13/3/2024 8:36



חלק ממגנוני
ההאטה לא
מכוונים למניעת
טריקה

דלתות כיתות

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות להילכדות
אצבעות. ב. האטת
אגף הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה

13/3/2024
8:43
5.2
3
דלתות

מרווח שולים 80
ס"מ נמוך ממרווח
זולים מינימלי

אולם ספורט

2 ישמרו שולים נקיים
ברוחב מינימאלי
של: (כדורגל, קט
רגל וכדור עף 3-
מטר) (כדורסל- 2
מטר). (כדור יד 2-
מ' לרוחב האולם,
1 מ' לאורך
האולם). עצמים
בולטים, ברזיות,
הידראנטים, עמודי
תאורה, לוחות
חשמל כיו"ב -

13/3/2024
9:00
11.
1
ארגון אולם

יורחקו משולי
מגרשי הספורט



ארון חשמל בגובה
נמוך עם קצוות
חדים ודלת שבורה

אולם ספורט

2

השקעים ומפסקי
החשמל יהיו
מטיפוס משוריין.
לוח אולם-
ההתעמלות יותקן
באחד מחדרי-
הספח שמחוץ
לאולם.

חשמל

11.
8

13/3/2024
9:02



מאחורי המיגונית
קיים איזור
מסתורללא הגבלת
גישה

חצר

2

לא יהיו בחצר
מקומות מסתור
המקשים על
הבקרה ועל
השליטה.

ארגון החצר

3.1
3

13/3/2024
9:08



האיזור נמצא בבנייה לצורך פתיחת דלתות והתקנת מקלט בחצר. נמצאו אלמנטים חדים במסגרות הדלתות, והושארה פסולת בניין בחצר

חצר

1

החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם

תשתיות

3.1

13/3/2024
9:14





אבנים משתלבות
שקועות ובולטות
במסלולים ההליכה

חצר אחורית

2

השבילים משערי
הכניסה לבניין,
דרכי הגישה
והשטחים בחצר -
כל אלה יהיו
סלולים או
מרוצפים או
כבושים, ללא
מהמורות ובליטות,
ופניהם מחוספסים,
למניעת החלקה.

שבילים

3.2
2

13/3/2024
9:16

