

ב' 15/4/2024

בית ספר יד שבתאי
'שלמה בן יוסף 14 אשדוד רובע ז
611905
08-8555020

סיכום מבדק שנתי		מבדקי בטיחות מנהל חינוך
מומנתקן - שי ביאזי		ד' 27/3/2024 13:58
פרטי המוסד		
סמל המוסד	611905	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר יד שבתאי	
כתובת המוסד	שלמה בן יוסף 14	
טלפון המוסד	08-8555020	
פרטי המנהל/ת	גילה עזרא	
תאריך המבדק	ד' 27/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	✓
	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	27/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	27/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
27/3/2024 13:25	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1, 1	דלתות	כל דלתות השירותים- ללא מנגנוני האטה. כיתה ב- 1 חסר מנגנון האטת דלת דלתות כניסה- ללא מחזיר שמן	
							
							
27/3/2024 13:37	3.1 8	ארגון החצר	צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו	2	חצר	שתולה בחצר צמחייה דוקרנית	



קצוות חדים לאחר
גיזום / כריתת
צמחיה העצים
ימוקמו ויטופלו על
מנת להקשות את
הטיפול עליהם



ארונות לא
מקובעים לקיר
למניעת התהפכות,
מיכל מים ללא תפס
למניעת נפילתו

מבני חוץ

2

ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים קבועים
וניידים

5.5

27/3/2024
13:41





לוח סל נמצא
בבדיקה ויזואלית
לאחר חבלה חשש
לפציעה

מגרש
כדורסל

1 מגרשי הספורט יהיו
תקינים, שלמים,
ללא מפגעים

מגרשי ספורט

3.5
2

27/3/2024
13:54

סולמות ללא כיסוי

מקלט

2 חלקי מבנהו של
המקלט, לרבות
ארובות וצינורות
סינון, תעלות
וצינורות אוורור, ספי
כניסה, דלתות פתחי
החירום וכיו"ב לא
יהיו מכשול או מפגע
בטיחותי לתלמידים
הנעים בשטח וייבנו
באופן שתלמידים/
ילדים לא יוכלו
לטפס עליהם

מבנה

6.5

27/3/2024
14:15