



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר יד שבתאי

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה תת באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר יד שבתאי	27/03/2024	שמשון אב הבית	6.5	מבנה	2	מקלט	סולמות ללא כיסוי	להתקין כיסוי למניעת טיפוס	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר יד שבתאי	27/03/2024	שמשון אב הבית	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורסל	לוח סל נמצא בבדיקה ויזואלית לאחר חבלה חשש לפגיעה	החלפת לוח סל	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר יד שבתאי	27/03/2024	שמשון אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	2	מבני חוץ	ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות, מיכל מים ללא תפס למניעת נפילתו	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר יד שבתאי	27/03/2024	שמשון	3.18	ארגון החצר	2	חצר	שתולה בחצר צמחייה דוקרנית	להסיר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף נטיעות			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר יד שבתאי	27/03/2024	שמשון	5.23	דלתות	1	דלתות	כל דלתות השירותים- ללא מנגנוני האטה. כיתה ב 1- חסר מנגנון האטת דלת דלתות כניסה- ללא מחזיר שמן	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	