

ב' 15/4/2024

בית ספר יהלום
'קדושי בלזן 32 אשדוד רובע א
612382
08-8525405

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 27/3/2024 12:46		מומנתקן - שי ביאזי
		פרטי המוסד
612382	סמל המוסד	
בית ספר	סוג המוסד	
בית ספר יהלום	שם המוסד	
קדושי בלזן 32	כתובת המוסד	
08-8525405	טלפון המוסד	
רויטל חדוק	פרטי המנהל/ת	
ד' 27/3/2024	תאריך המבדק	
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	
כן	המבנה מאושר לשימוש	
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק	
	חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	YEAR פעם ב - 1		✓
גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חברה לצידוד כיבוי	פעם ב - 5 שנים	10/10/2021	
חשמלאי בודק	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	27/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
27/3/2024 11:17	7		תכולת וארגון הכיתות	1	ספרייה	חפצים (דרבוקות) מונחים בגובה מטר בהשיג ידם של ילדים, עלולים ליפול ולפצוע	
27/3/2024 11:18	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	2	ספרייה	נמצאו סימנים לחדירת מי גשמים באיזור תשתית חשמל לכול אורך הקיר.	
27/3/2024 11:25	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	כיתה 3	גוף תאורה משוחרר בחלקו	
27/3/2024 11:29	11. 7	תאורה	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי	2	במספר כיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	

תאורה מדגמי
 "אנטי-ונדל"
 (יבדק בבדיקת
 רישוי)



חדר מדעים, חדר יועצת
 ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות/ נפילה

1 ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.

מפגעים קבועים וניידים

5.5

27/3/2024
 11:37



כל הכניסה
לשירותים- ללא
מנגנון האטת דלת.
כיתה-23 מנגנון
האטה לא מתפקד
דלתות כניסה -
חסרים מנגנוני
האטת דלת. דלת
אולם - חסר מנגנון
האטה

דלתות 1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו.
ג. מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

דלתות 5.2
3 27/3/2024
12:01



מסגרת חלון כיתה מפורק	כיתה 26	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	27/3/2024 12:07
-----------------------	---------	---	--	-----------------------	----------	--------------------

מבנה מקלטים בחצר -קיימים אלמנטים ממתכת בולטים מהמבנה. שביל ליד מקלט- אבנים משתלבות שקועות רופפות	חצר	2	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	ארגון החצר	3.1 1	27/3/2024 12:19
--	-----	---	---	------------	----------	--------------------





גובה הגדר במספר
איזורים 170 ס"מ

גדר היקפית

2

הגדר תתנשא
לגובה של 2 מ'
לפחות מעל פני
הקרקע משני
צידי הגדר, הגובה
ימדד מעל
לנקודת מדרך
רגל

גדר 3.2
6

27/3/2024
12:32

מרווח שוליים קטן
ממרווח מינימלי

אולם

2

ישמרו שוליים
נקיים ברוחב
מינימאלי של:
(כדורגל, קט רגל
וכדור עף 3-
מטר) (כדורסל- 2
מטר). (כדור יד
2- מ' לרוחב
האולם, 1 מ'
לאורך האולם).
עצמים בולטים,
ברזיות,
הידראנטים,

ארגון אולם

11.
1

27/3/2024
12:35

עמודי תאורה,
לוחות חשמל
כיו"ב - יורחקו
משולי מגרשי
הספורט.

