

15/4/2024 ב'

בית ספר יח"ד
הציונות 107 אשדוד רובע הסיטי
612960
086371851

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		ג' 12/3/2024 12:22
פרטי המוסד		
סמל המוסד	612960	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר יח"ד	
כתובת המוסד	הציונות 107	
טלפון המוסד	086371851	
פרטי המנהל/ת	רוחמה כהן	
תאריך המבדק	ג' 12/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון חברה לציוד כיבוי חשמלאי בודק חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים יציבות המבנים יציבות ותקינות סככות והצללות	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	YEAR פעם ב - 5	12/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	12/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
12/3/2024 11:06	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציורים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת, ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות מקלט	חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	
12/3/2024 11:16	5.3 8	מעקים ומסעדים	גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל הפחות ולא יאפשר כל טיפוס.	2	קומה שנייה	מעקי מדרגות בגובה 110 ס"מ נמצא מתחת לגובה מינימלי	
12/3/2024 11:41	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציורים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת, ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	כיתות לימוד	מנגנוני האטה לא מכוונים במספר כיתות	
12/3/2024 11:51	9		מערכות חשמל	2	חדר מדעים שכבה ב	תעלת חשמל מנותקת מהקיר	



עמודי סככה נמצא 8
באיזור פעילות ללא
הגנה למניעת פגיעה

חצר אחורית

2

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים.

ארגון החצר

3.1
1

12/3/2024
12:05

אבנים משתלבות
חסרות שקועות
בולטות. סכנת נפילת
ילדים במרוצתם

חצר שכבה ב

1

החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא יישארו
בה מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים יהיו
עם הגנה עליהם .

תשתיות

3.1

12/3/2024
12:08

