



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר יחד

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר יח"ד	12/03/2024	שאלתיאל ארזי	3.1	תשתיות	1	חצר שכבה ב	אבנים משתלבות חסרות שקועות בולטות. סכנת נפילת ילדים במרוצתם	לפס את אבני החצר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר יח"ד	12/03/2024	שאלתיאל ארזי	3.11	ארגון החצר	2	חצר אחורית	8 עמודי סככה נמצא באיזור פעילות ללא הגנה למניעת פגיעה	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן הצללות			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר יח"ד	12/03/2024	שאלתיאל ארזי	9		2	חדר מדעים שכבה ב	תעלת חשמל מנותקת מהקיר	לחבר חזרה לקיר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר יח"ד	12/03/2024	שאלתיאל ארזי	5.23	דלתות	1	כיתות לימוד	מנגנוני האטה לא מכוונים במספר כיתות	לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר יח"ד	12/03/2024	שאלתיאל ארזי	5.38	מעקים ומסעדים	2	קומה שנייה	מעקי מדרגות בגובה 110 ס"מ נמצא מתחת לגובה מינימלי	להשלים לגובה 120 ס"מ לפחות רצוי 150 ס"מ להגברת הבטיחות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר יח"ד	12/03/2024	שאלתיאל ארזי	5.23	דלתות	1	דלתות מקלט	חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	