



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר יסודי חדש מער

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מע"ר יסודי חדש	28/03/2024	רפי אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	חלונות כיתות	בחלונות עם מגבילי פתיחה- נמדדו מספר חלונות בעלי מרווחים 11-20 ס"מ . חלונות בממד אין מגבילי - פתיחה חלונות ללא מגביל - מספר חלונות	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר מע"ר יסודי חדש	28/03/2024	רפי אב הבית	5.29	מעקים ומסעדים	2	חצר	נמצאו הפרשי גבהים של 50-70 ס"מ בחצר. נמצא אפשרות נפילה	להתקין מעקה לכול אורך המדרגה בין המפלסים למניעת נפילה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר מע"ר יסודי חדש	28/03/2024	רפי אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר	משטח דשא סינטטי לא מוצמד לקרקע קצוות משוחררים עלולים לגרום לנפילה. -משטח גומי לאבן משתלבת נמצא לא מפולס במספר מקומות.	להצמיד לקרקע דשא סינטטי. לפלס פאות משטח גומי לכול האורך	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן דשא סינטטי			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר מע"ר יסודי חדש	28/03/2024	רפי אב הבית	5.29	מעקים ומסעדים	1	מדרגות חיצוני חירום	הקיר למעקה קיים מרווח בין- של 16 ס"מ מעקה נמצא לאחר נזק-	לסגור- מרווחים לתקן-	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר מע"ר יסודי חדש	28/03/2024	רפי אב הבית	5.23	דלתות	1	חדרי ספח כניסה למבנה	חסר מגני אצבעות צד חיצוני	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר מע"ר יסודי חדש	28/03/2024	רפי אב הבית	16.2	דרכי מילוט	2	דלתות כניסה	חסר שילוט יציאה זוהר מעל הדלתות	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	