



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר ישיבה תיכונית

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	11.13	מתקני ספורט	1	חדר כושר	סולם עץ עם גובל מפתח מאולתר	לפנות מבית הספר, אסור להשתמש	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	חדר הכנה מעבדה לביולוגיה	מטף כיבוי אש מונח על הרצפה	נדרש לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	12.14	שטיפת עיניים	1	מעבדה לביולוגיה א	משטפת עיניים ללא מערכת ניקוז	נדרש לחבר למערכת ניקוז	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	12.14	שטיפת עיניים	1	מעבדה של ביולוגיה	קיימת משטפת עיניים ללא מערכת ניקוז	נדרש לחבר למערכת הניקוז	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר מזרחי במפסת קומה ד	סדק בקיר בהמשך לסדקים בקומות ב +ג	לבדיקה ע"י מהנדס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מרפסת קומה 3 בקיר מזרחי	סדק מדורג בקיר (הערה מעל המרפסת הגדולה בהמשך לסדק קודם)	לבדוק ע"י מהנדס בניינים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר הגדולה בצד המזרחי	קיר עם סדקים מדורגים	נדרש בדיקת מהנדס בניין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	6.5	מבנה	1	מקלט	גובה מסנן למערכת טיהור אויר בגובה ראש-סכנת פגיעה	נדרש למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	חדר מורים	אילתורי חשמל למקרר	נדרש להחזיר למקומו או להסדיר התקנה קבועה ע"י חשמלאי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר מורים	מצנן מים	לקבע את המצנן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

11	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר מורים	צנרת של חשמל ברצפת החדר במרכז	נדרש ליישר לגובה 0 ולמלא את הצנרת בחומר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
12	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר ספרייה	תשתית תקשורת וחשמל ללא מיגון	עד להתקנת ארון יש למגן ולסגור את המקום למניעת היפגעות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	חדר מזרח של קיר מגרש הספורט	ברזי כיבוי אש וארון השקייה ללא מיגון	נדרש למגן את המקום למניעת גישה לתמידים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	3.33	שערים	1	שערים במגרש הספורט	שערים ניתנים לשליפה-גורף	נדרש למנוע שליפת השערים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
15	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	3.42	חניית רכב ואופניים	1	שביל גובל עם מגרש הספורט	קיימת חנייה לאופניים בתוך המוסד מסודרת אך בפועל החנייה נעשת על שבילים בבחצר	נדרש להחנות בצורה מסודרת	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פינה צפון מערבית של מגרש הספורט מבחוץ	צנור שרשרי בולט	לחתוך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר גובל עם בית כנסת חד צפון של בית הספר	חיפוי הקיר מפורר, שבור במספר מקומות	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
18	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	39.4	חומרי חיטוי	1	חדר משאבות	מעצרה ללא שלוט תקני	נדרש לשלט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
19	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	3.38	שערים	1	שער קדמי של בית הספר	גובה השער מהקרקע 15 ס"מ	נדרש להנמיך לא יותר מ 10 ס"מ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
20	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	חדר קדמית גובל עם הקיוסק	ריצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
21	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	31/03/2024	יצחק לוי אב הבית	3.5	תשתיות	1	חדר מול הקפיטריה	בריכת הסתעפות בולטת	ליישר עם הקרקע	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה

	מומנתקן - תומר משה		תשתיות	אגף אחזקה	מנהל אחזקת מוס"ח	נדרש ליישר	אבנים משתלבות שקועות	חצר דרומית מול קפיטריה	1	ארגון החצר	3.11	יצחק לוי אב הבית	31/03/2024	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	22
--	-----------------------	--	--------	--------------	---------------------	------------	----------------------	---------------------------	---	------------	------	---------------------	------------	---	----