

ב' 15/4/2024

בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות

יצחק ורדימון 6 אשדוד רובע י


640474

0768624480


מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

שמואל קצוקר		ב' 15/4/2024 11:16
פרטי המוסד	640474	
סמל המוסד	בית ספר	
סוג המוסד	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	
שם המוסד	יצחק ורדימון 6	
כתובת המוסד	0768624480	
טלפון המוסד	תמי בן זקן	
פרטי המנהל/ת	א' 7/4/2024	
תאריך המבדק	לא	
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	כן	
המבנה מאושר לשימוש	מומנתקן - תומר משה	
פרטי הבודק		
חתימת עורך המבדק		



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	7/4/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	7/4/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	7/4/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	7/4/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	7/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	7/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	7/4/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה			
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	7/4/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	7/4/2024	

מפגעים							
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
7/4/2024 7:42	3.3 0	גדר	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	1	גדר בסמוך לעמדת השומר	גדר בתהליך של ריקבון עם חלודה	
7/4/2024 7:44	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	2	ספסלים בכניסה לבית הספר	חוסר בשלבי עץ	
7/4/2024 7:46	3.3 0	גדר	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	2	גדר פנימית סמוך לעמדת השומר	גדר מכופפת	
7/4/2024 7:49	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות	1	חצר מאחורי חטיבה עליונה	מוצג בחצר עמשברים בבטון	

תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.



7/4/2024 5.1 0 1 חצר מערבית ספסל נדנדה שבור

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

7/4/2024 4.4 אש ציוד ומטפי כיבוי ציוד הכיבוי ומטפי 1 קיר אולם הספורט ארון כחבוי אש

תוקף הביקורת
פג בחודש נוב
2023, כמו כן
חסר זרנוקים
בארון

הכיבוי יהיו שלמים,
תקינותם ומקומם
בהתאם להוראת
גילוי וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523, יבדקו
פעם בשנה לכל
הפחות. בכל מוסד
חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש בהתאם
לדרישות מכ"ר
523

ציוד ומטפי כיבוי
אש



7/4/2024 8:02 5.10 מפגעים קבועים וניידים 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

קיר מזרחי של אולם הספורט

ריצוף בולט בשביל מאחורי אולם הספורט

7/4/2024 8:06 5.29 מעקים ומסעדים 1 יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש

קיר אחורי של חטיבת ביניים

קירות בגובה של 1 מ' ללא מעקה בטיחות

7/4/2024 8:10 3.5 תשתיות 1 תאי ביקורת, בריכות הסתעפות, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד

חצר מזרחית גובל עם קיר של חטיבת ביניים

בריכות הסתעפות בולטות מעל פני הקרקע




7/4/2024 8:13	5.3 6	מעקים ומסעדים	מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות .	1	מדרגות של יציאת חירום חטיבת ביניים	חוסר במסעד יד (למדרגות 4)
------------------	----------	------------------	--	---	--	------------------------------

7/4/2024 8:15	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	ספסלי ישיבה בקרבת מגרש הספורט	חוסר בלוחות ץ בספסלי הישיבה
------------------	----------	--------------------------	--	---	-------------------------------------	--------------------------------

7/4/2024 8:18	3.5 2	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים	1	מגרש כדורגל וסל	מגרש מחורץ
------------------	----------	-------------	--	---	-----------------	------------





מגרשים הגובלים
עם מכבישים
בחלקים של הגדר
לא קיימת גדר של
4' מ


מגרשי הספורט

1 מגרשים הגובלים
במדרונות,
בכבישים או
בחלקים מזוגים
של הבניין יגודרו
בגדר בגובה מזערי
'של 4.00 מ

מגרשי ספורט

3.5
4

7/4/2024
8:28

	
	קבועים וניידים מפגעים 5.10 7/4/2024 8:34 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. 1 כתת אומנות ארון לא מקובע
	קבועים וניידים מפגעים 5.10 7/4/2024 8:40 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. 1 מקלט קראוונים קיים מנדף פג תוקף



7/4/2024 9:00 5.1 7 חלונות סורגים 1 החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.

7/4/2024 9:31 4.4 ציוד ומטפי כיבוי ציוד ומטפי כיבוי 1 הציוד והמטפי שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

סמוך לכתה ח1 קושי בפתיחה של ארון כיבוי אש, וחוסר בשלט על הארון

