

ב' 15/4/2024

בית ספר מקיף א

לוחמי הגטאות - רובע ב' אשדוד רובע ב

640128

088532116



מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

שמואל קצוקר		א' 31/3/2024 14:16
פרטי המוסד		
סמל המוסד	640128	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר מקיף א	
כתובת המוסד	'לוחמי הגטאות - רובע ב	
טלפון המוסד	088532116	
פרטי המנהל/ת	רחלי גלם	
תאריך המבדק	ה' 28/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה	


מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	28/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
28/3/2024 8:27	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	חצר בית הספר לכוון דרום בחזית	שורשים של עצים בולטים	
28/3/2024 8:30	11.1 2	מתקני ספורט	לא יהיו מתקני ספורט מאולתרים	2	חצר קדמית	מתקן כושר חוסר בהוראות שמוש	
28/3/2024 8:39	3.53	מגרשי ספורט	המשטח יהיה ללא בליטות, שקעים ומחומרים מונעי החלקה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל	1	מגרש כדורגל וסל	מגרש מחורץ	



יציאת חירום מפרוזדור יועצות נעול	יציאת חירום	1	יש לוודא שקיימות יציאות מילוט מחדרי המגורים, בחדרי האוכל, במטבח, באולמות התרבות ובמועדונים והניתנים לפתיחה מבפנים והדרך אליהם משולטת ומוארת בתאורת חירום.	4.22	הכנה למילוט	28/3/2024 9:02
עמודי מתכת ללא מיגון	מרחב ירוק קומתת קרקע	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	5.10	מפגעים קבועים וניידים	28/3/2024 9:05
ארון מתכת לא מקובע	128 כתה	1	ארונות, ספריות וכונויות יהיו מקובעים למניעת ההתהפכות.	5.5	מפגעים קבועים וניידים	28/3/2024 9:16

	
	28/3/2024 9:20 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. 1 אנדרטה קומת קרקע ברזלים עגולים לצורך הנחת זרים בולטים מעל 10 ס"מ
	
28/3/2024 9:23 5.5 מפגעים קבועים וניידים ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת ההתהפכות. 1 כתה 124 ארון מתכת לא מקובע, כמו כן על הארון מונחם מכשירים היכולים ליפול	



סורגים בחלונות ללא פתח מילוט	גורף בעוד כתות	1	החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ." ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוף צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוף תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.	חלונות סורגים	5.17	28/3/2024 9:27
---------------------------------	----------------	---	---	---------------	------	-------------------

ארון תיקשורת בגובה ראש ללא מיגון	כתה יא 2	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	28/3/2024 9:30
--	----------	---	--	--------------------------	------	-------------------



אילתורי חשמל להזנת מכשירי חשמל	לובי מכללה	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	28/3/2024 9:34
חלק מהזרנוקים תוקפם -2016 (תוקףצל 5 שנים)	ארונות כיבוי אש	1	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	28/3/2024 9:43



סימני ריפיון
בתקרה

כתה מס 134

1

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

מפגעים קבועים וניידים

5.10

28/3/2024
9:47

חלון פתיחה שלו מעל 10 ס"מ

כתה 133

1

חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה - 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ

חלונות סורגים

5.13

28/3/2024
9:52

מצנן מים לא מקובע

פרוזדור שרותים קומה א

1

מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת ההתהפכות.

מפגעים קבועים וניידים

5.7

28/3/2024
9:59



גלגלון כיבוי אש התפרק	ליד כתה 171	1	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	28/3/2024 10:09
אילתורימחשמל על הרצפה	כתת 171	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	28/3/2024 10:14
ארוגות מתכת 2 ועלהם ציוד לא מקובעים	כתה 172	1	ארוגות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.5	28/3/2024 10:17



28/3/2024 10:24	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	173	כתה	ארון לא מקובע
--------------------	-----	--------------------------	---	---	-----	-----	---------------

28/3/2024 10:26	5.23	דלתות	1	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	קומה עליונה פרוזדור מערבי	דלת שרותים ראשית ללא מגן אצבעות
--------------------	------	-------	---	--	------------------------------	---------------------------------------