

מפגע בטיחות

ב' 12:13 8/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 12:08 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
חצר קדמית

תאר את המפגע
אבנים בולטות תוחמות ערוגה של עץ-סכנת התקלות

המלצה לטיפול
נדרש למגן או לפרק או לשתול עץ

צלם את המפגע







גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:19
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.29 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:13

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.29

תחום
מעקים ומסעדים

תאור הסעיף
יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
קירות חיצוניים

תאר את המפגע
קירות מעל 50 ס"מ ללא מעקות

המלצה לטיפול
להתקין

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:22
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:19

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מעבר בין חנייה לקפיטריה

תאר את המפגע
שוקת מים של המרזב מוגבהת

המלצה לטיפול
נדרש להנמיך

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:26
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.29 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:23

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.29

תחום
מעקים ומסעדים

תאור הסעיף
יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
חצרות גורף

תאר את המפגע
חוסר במעקות בקירות מ50 סמ

המלצה לטיפול
להתקין מעקות

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 12:28 8/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 12:26 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
חצר מול מזכירות בית הספר

תאר את המפגע
ריצוף שוקע

המלצה לטיפול
לתקן

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 12:30 8/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 12:29 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
חצר שליד אולם הספורט

תאר את המפגע
ריצוף שוקע

המלצה לטיפול
ליישר

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:32
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.34 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:30
שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.34

תחום
מעקים ומסעדים

תאור הסעיף
המעקה ומסעדי-היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
יציאה של שכבה י

תאר את המפגע
חוסר במסעדי יד

המלצה לטיפול
להתקין מסעדי יד

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 12:35 8/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 12:33 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ירידה לכוון מגרש הספורט

תאר את המפגע
ארון חשמל מול המדרגות-סכנת פגיעה

המלצה לטיפול
נדרש למגן או לתחום

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:39
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 3.52 מגרשי ספורט

רשות הספורט

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:36

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
3.52

תחום
מגרשי ספורט

תאור הסעיף
מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מגרשי ספורט

תאר את המפגע
משטח המגרש מחורץ-סכנת מעידה

המלצה לטיפול
לתקן

צלם את המפגע







גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
רשות הספורט

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:41
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 3.54 מגרשי ספורט

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:39

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
3.54

תחום
מגרשי ספורט

תאור הסעיף
'מגרשים הגובלים במדרונות, בכבישים או בחלקים מזוגגים של הבניין יגודרו בגדר בגובה מזערי של 4.00 מ

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מגרש ספורט

תאר את המפגע
'גובה הקיר הגובל עם הכביש כ-2.7 מ

המלצה לטיפול
נדרש שגובה הגדר תהיה 4 מ' לפחות

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:47
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 3.59 מגרשי ספורט

רשות הספורט

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:42
שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
3.59

תחום
מגרשי ספורט

תאור הסעיף
מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מגרש ספורט

תאר את המפגע
חוסר במיגון לעמוד סל

המלצה לטיפול
למגן

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
רשות הספורט

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:49
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.36 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:47

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.36

תחום
מעקים ומסעדים

תאור הסעיף
. מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מדרגות יציאה מאולם ספורט

תאר את המפגע
חוסר במסעדי יד

המלצה לטיפול
להתקין

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 12:51
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:49

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מול מגרש הספורט

תאר את המפגע
תיחום עץ שבור

המלצה לטיפול
לתקן

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:05
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 12:51

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
רחבה צפונית

תאר את המפגע
גדם עץ-סכנת התקלות

המלצה לטיפול
לעקור או לתחום

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע

אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה

תשתיות

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה בדיוק בחצר

דיווח ביצוע וסגירת מפגע

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:21
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.23 דלתות

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 13:20

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.23

תחום
דלתות

תאור הסעיף

הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות
ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו
ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה
ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת
ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה אמרסיבית

תאר את המפגע
חוסר במגן אצבעות ובגלגלת האטה בדלת

המלצה לטיפול
להתקין את האלמנטים החסרים

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 13:24 8/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו

החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.17 חלונות סורגים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

ב' 13:22 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי

5.17

תחום

חלונות סורגים

תאור הסעיף

החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתר או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה
א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה)
ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים
ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ"
ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

כתות מסורגות גורף

תאר את המפגע

חלק מהכתות מסורגות עם פתח חירום:חסר מתח, שלט וצבע למסגרת

המלצה לטיפול

להשלים

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 13:30 8/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו

החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.23 דלתות

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

ב' 13:25 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי

5.23

תחום

דלתות

תאור הסעיף

הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות בשני צידי הציורים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות
ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו
ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה
ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת
ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

דלתות גורף

תאר את המפגע

בחלק מהדלתות חסר גלגלת האטה

המלצה לטיפול

להשלים

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:35
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 6.6 מבנה

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 13:32

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
6.6

תחום
מבנה

תאור הסעיף
חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן
ש.תלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מקלט כתו יא-גורף

תאר את המפגע
סולמות במקלט ללא מיגון למניעת טיפוס

המלצה לטיפול
נדרש למגן

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:36
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.24 דלתות

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 13:35

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.24

תחום
דלתות

תאור הסעיף
הידיעות, המנעולים או חיפויים "רוזטות" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מקלט כתות יא

תאר את המפגע
ידית שלמדלת המקלט שבור

המלצה לטיפול
להחליף

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:44
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 13:38
שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
4.4

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ארונות כיבוי אש-גורף

תאר את המפגע
זרנוקים תוקף עד 2021

המלצה לטיפול
נדרש לרענן

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:50
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 13:44
שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
4.4

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ארונות כיבוי אש בפרוזדורים

תאר את המפגע
חלק מהארונות נעולים

המלצה לטיפול
חל איסור על נעילת ארונות כיבוי אש

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 13:52
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 13:50
שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
4.4

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
קיר חיצוני מאחורי חדר אחות

תאר את המפגע
ברז כיבוינאש ללא ראש לפתיחה-שבור

המלצה לטיפול
להחליף ראש לברז

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:07
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 4.14 הכנה למילוט

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:03

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
4.14

תחום
הכנה למילוט

תאור הסעיף
בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מבנה מעבדות

תאר את המפגע
חוסר במנגנון בהלה בדלת

המלצה לטיפול
להתקין

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
דלתות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:21
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 4.3 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:07

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
4.3

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף
עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון.


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ארונות כיבוי אש-גורף

תאר את המפגע
חלק מהארונות משמש כמחסן ל עובדות הניקיון

המלצה לטיפול
נדרש שארונות כיבוי האש ישמשו את יעודם

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:27
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:22

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
פרוזדור כתות ח

תאר את המפגע
סימני רפיון בתקרה

המלצה לטיפול
לבדוק ולטפל

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
שיפוצים

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 14:28 8/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 14:27 8/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
שרותי בנים פרוזדור כתות ח

תאר את המפגע
חיפוי הקירות נופל

המלצה לטיפול
לבדוק ולטפל

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
שיפוצים

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:31

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו

החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.23 דלתות

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

ב' 8/4/2024 14:29

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי

5.23

תחום

דלתות

תאור הסעיף

הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות בשני צידי הציורים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות
ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו
ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה
ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת
ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

דלת מקלט -חדר חברותא


תאר את המפגע

חוסר במגן אצבעות

המלצה לטיפול

להשלים

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:34
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:32
שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
שרותי בנים ליד כתה 16

תאר את המפגע
חוסר בראש ברז-סכנת פגיעת פנים /ראש

המלצה לטיפול
נדרש למגן או לפרק

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:36
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:35

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
פרוזדורהליד כתה 16

תאר את המפגע
ברזייה לשתייה לא תקינה

המלצה לטיפול
לתקן

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:52
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.36 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:50

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
5.36

תחום
מעקים ומסעדים

תאור הסעיף
. מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כניסה ראשית לבית הספר

תאר את המפגע
מדרגות ברוחב של 4 מ' עם מסעדי יד אחד

המלצה לטיפול
נדרש להתקין עוד שני מסעדי יד גובל עם הקירות מימין ומשמאל

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:55
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 5.36 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

מפגע בטיחות

ב' 8/4/2024 14:59
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ו
החרמון 13, אשדוד, רובע יא



מפגע 1 סעיף 3.30 גדר

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
ב' 8/4/2024 14:55

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
חי ווקנין

בחר סעיף ליקוי
3.30

תחום
גדר

תאור הסעיף
בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
גדר חיצונית

תאר את המפגע
גדר בית הספר עם אלמנטים חדים בחלק העליון, גובה הגדר נמוך משני מטר

המלצה לטיפול
נדרש לבטל את האלמנטים החדים ולהגביה את הגדר לשני מטר מעל משטח הדריכה

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x