

ב' 15/4/2024

'בית ספר מקיף ט
שבט ראובן 2 אשדוד רובע יב
644583
088656584

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי


ב' 15/4/2024 11:33

שמואל קצוקר

פרטי המוסד	
644583	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
'בית ספר מקיף ט	שם המוסד
שבט ראובן 2	כתובת המוסד
088656584	טלפון המוסד
מורן פרחן	פרטי המנהל/ת
ג' 9/4/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - תומר משה	פרטי הבודק
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	9/4/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	9/4/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	9/4/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	9/4/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	9/4/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
9/4/2024 9:00	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	חצר קדמית	ספסל ישיבה-חוסר בשלב עץ	
9/4/2024 9:03	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	מול מגרש הספורט	מים עומדים מסביב לבריכת הסתעפות	
9/4/2024 9:05	3.52	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא שלמים, ללא מפגעים	1	מגרש כדורסל	עמוד סל ללא מיגון	
9/4/2024 9:10	3.5	תשתיות	תאי ביקורת, בריכות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד.	1	חצר בית הספר- גורף	בריכות בולטות מעל פני הקרקע	



9/4/2024 9:13	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	סמוך לקפיטריה	ריצוף שוקע
------------------	------	--------------------------	--	---	---------------	------------



רחבה בין מבנה ח ריצוף בולט למבנה ט

1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

מפגעים קבועים וניידים

5.10

9/4/2024 9:16

ריצוף מסביב לבריכת הסתעפות שבור, שביל סמוך צלגדר מערבי ריצוף בולט

מאחורי מבנה ט

1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.


מפגעים קבועים וניידים

5.10

9/4/2024 9:22



לחלק מהמתקנים חסר הוראות הפעלה	מתחם מתקני כושר	רכיבי המתקן יהיו 1 שלמים,	מתקני משחקים	3.44	9/4/2024 9:28
--------------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------	------	------------------





ריצוף שוקע	שביל סמוך לאולם יב	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	9/4/2024 9:31
חורים ברקע ללא מכסים	רמפה צמוד למבנה כתות יא מאחור כוון מזרח	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	9/4/2024 9:33
ריצוף בולט	שביל מעבר בין מבנה של שכבה יא לשכבה י מאחור	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	9/4/2024 9:36



חוסר במסעדי יד
במדרגות

כניסה למבנה י
מאחור

1 מסעדי יד יותקנו
משני צידי מהלך
המדרגות .

מעקים
ומסעדים 5.36

9/4/2024
10:06

חוסר בפתח חירום
בכתות מסורגות


גורף בכתות
מסורגות

1 החלונות בקומת
הקרקע ובחדרים
בהם יש צורך
בסורגים, למניעת
פריצה דרכם,
בכל כיתה או
אולם יהיה לפחות
פתח מילוט אחד
באחד הסורגים
העונים על
הדרישות האלה:
א. פתח המילוט
בסורג יפתח כלפי
חוץ ויהיה במידות
מינימום של 0.80
מ' (רוחב) ו-
1.00 מ' (גובה)
ב. צבע הסורג
המשמש כפתח
מילוט יהיה מסוג
זוהר, פולט אור
משני הצדדים. ג.
מעל החלון יותקן
שלט זוהר ועליו
כתוב " חלון
חילוץ". ד. מפתח
המנעול שעל
הסורג ימצא
בתוך קופסת
ניפוח צבועה
באדום שתיקבע
במרחק לא גדול
מהמנעול שעל
הסורג. מפתחות
נוספים מאותו
הסוג (מאסטר)
יהיו בארון
המפתחות של
מוסד החינוך ובידי
המורה וכל אדם

חלונות סורגים 5.17

9/4/2024
10:11

אחראי לחדר.
קופסת הניפוח
תכיל פטישון
להוצאה מהירה
של המפתח
בשעת חירום



מבנה כתות
שכבה ז-גורף לכל
בית הספר

ארונות כיבוי
נעולים

ציוד הכיבוי ומטפי
הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש בהתאם
לדרישות מכ"ר
523, יבדקו פעם
בשנה לכל
הפחות. בכל
מוסד חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש בהתאם
לדרישות מכ"ר
523

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.4

9/4/2024
10:16



ארונות כיבוי אש
במבנים של בית
הספר -גורף

תוקף זרנוק כיבוי
אש 2016 (תוקף
ל 5 שנים)-פג תוקף

ציוד הכיבוי ומטפי
הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש בהתאם
לדרישות מכ"ר
523, יבדקו פעם
בשנה לכל
הפחות. בכל
מוסד חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש בהתאם
לדרישות מכ"ר
523

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.4

9/4/2024
10:19



שכבה ח ליד
שרותי בנות 206

סולם ללא מיגון
למניעת היפגעות
וטיפוס

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

9/4/2024
10:31

"בטן" בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.



שילוט יציאה לא
תקין

שילוט יציאה
מבנה ח-גורף גם
למבנים אחרים

1 כל אביזרי
החשמל יהיו
שלמים ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

9/4/2024
10:36



מעבדה לכימיה

חוסר במקלחתה
לשטיפה

1 בכל מעבדה
לכימיה תותקן
עמדה תקנית
לשטיפת
עיניים(עם כיסוי
למניעת
הצטברות אבק),
משולב או נפרד
ממקלחת
החירום.

שטיפת עיניים

12.1
4

9/4/2024
10:50



גוף תאורה -כיסוי
נוטה ליפול

חדר מוזיקה

1 כל אביזרי
החשמל יהיו
שלמים ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

9/4/2024
10:54



9/4/2024 10:58 5.10 מפגעים קבועים וניידים 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

9/4/2024 10:59 5.23 דלתות 1 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.

9/4/2024 11:05 5.10 מפגעים קבועים וניידים 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.



כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.
מפסקים ושקעים
9.5
9/4/2024 11:16
1
כתה 139 יב 9
כבל חשמל מאריך עם סימני חריכה- סכנת שריפה

כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.
מפסקים ושקעים
9.5
9/4/2024 11:29
1
כתה י 10 כתה 127
תאורה מרצדת