

ב' 15/4/2024

מרכז טכנולוגי חדש

מורדי הגטאות אשדוד רובע ב

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

א' 31/3/2024 12:07

מומנתקן - תומר משה

פרטי המוסד

בית ספר

סוג המוסד

מרכז טכנולוגי חדש

שם המוסד

מורדי הגטאות

כתובת המוסד

ד' 20/3/2024

תאריך המבדק

לא

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0


כן

המבנה מאושר לשימוש

מומנתקן - תומר משה

פרטי הבודק

חתימת עורך המבדק




תמונת חתימה



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים		✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים		✓
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	

תמונה	הממצא	מיקום	קדימו ת	תאור	תחום	סעיף	תאריך/שעה
	משטפת עיניים עם זרם מים חלש 2	קומה א מעבדה לביו טכנולוגיה	1	בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום.	שטיפת עיניים	12.1 4	20/3/2024 12:20
							
	אין אישור למנדף	מעבדה לביו טכנולוגיה	1	החלון המתרום יובטח מפני נפילה מקרית. נורת סימון אדומה תצביע על מצבו התפעולי של המתקן.	מנדף	12.1 1	20/3/2024 12:22
	חוסר במערכת ניקוז עבור המקלחת ומשטפות העיניים	מעבדה ביו טכנולוגיה	1	בקרבת פתח היציאה מהמעבדות לכימיה ומהמעבדות לביולוגיה, שבהן מרבית להשתמש	מקלחת חירום	12.1 5	20/3/2024 12:24

בכימיקלים,
תמצא מקלחת-
חירום תקנית.



חדר איחסון חומס
דלת נפתחת כלפי
פנים ועשויה מעץ

1 דלתות הנפתחות
כלפי פרוזדורים
וצירי תנועה
אחרים, לרבות
דלתות חדרי
הכיתות, חדרי
המעבדות
והמלאכה,
הספרייה וכו', לא
תבלוטנה בעת
הפתיחה לתוך
תחום צירי
התנועה. עליהן
להיפתח בזווית
של 180 או 90
מעלות לפחות,
במקרה שהאגף
הנפתח נצמד אל
קיר פינתי.

20/3/2024
12:29 5.19 דלתות




מתג תאורה נמצא
פנימי בתוך
המחסן + מזגן

מחסן לחומרים
כימיים

1 כל אביזרי החשמל
יהיו שלמים
ומקובעים
למקומם.


20/3/2024
12:31 9.5 מפסקים
ושקעים



20/3/2024 12:38 12.6 כימיקלים 1 באגף חדרי מעבדות בו שלוש מעבדות ויותר יוקצה מחסן כימיקלים נפרד. דלתות המחסן תצוידנה במנעול צילינדר. כן יהיה מחסן כימיקלים למעבדה שבה יש מגמה לכימיה או מגמה ללבורנטים

20/3/2024 12:41 5.14 חלונות סורגים 1 כנפי החלונות לא יבלטו לתוך הכיתה/גן. כנפי החלונות לא יבלטו החוצה כאשר סף החלון נמוכה מ 2 מטרים במידה ובולטים, יש לקבעם במצב פתוח .

20/3/2024 12:44 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש 1 ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם



יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.	1	חלל מרפסת חדר מורים	קיר בגובה 1.2 מ ללא מעקה	מיקום ומסעדים	5.29	20/3/2024 12:52
--	---	---------------------	--------------------------	---------------	------	-----------------

יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.	1	כתה 2 קומה ב	קיר בגובה 1.2 מ' ללא מעקה	מיקום ומסעדים	5.29	20/3/2024 12:58
--	---	--------------	---------------------------	---------------	------	-----------------



20/3/2024 13:03 9.3 לוחות חשמל 1 כל המעגלים ומפסקי הזרם הראשיים יסומנו בסימון בר-קיימא. כתה 3 קומה ב גורף קיים ארון חשמל ללא תוכנית חשמל

20/3/2024 13:20 13.10 מכונות וציוד 1 תימנע הפעלה בלתי מבוקרת של ציוד מסוכן בחדרי המלאכה, על ידי גידורו, נעילתו או ריתוק מתגיו או ברזיו של ציוד כזה במצב "מופסק" או "סגור". נדרש להציב הוראות בטיחות להפעלת ציוד בחדר מלאכה. חדר מכטרוניקה מכונות שונות:מקדחה, מכונת חיתוך, מקדחות, וכולל, הראות הפעלה ובטיחות





ברז כיבוי אש	חצר מזרחית	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	20/3/2024 13:25
--------------	------------	---	--	-----------------------	------	--------------------

קיר בגובה 1.5 מ' לערך מהווה סכנת התקלות	קיר חיצוני של מדרגות חירום	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	20/3/2024 13:28
---	----------------------------	---	--	-----------------------	------	--------------------



מדרגה ראשונה ללא סימון בולט	מדרגה במבואה	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	20/3/2024 13:49
--------------------------------	--------------	---	--	--------------------------	------	--------------------