



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מרכז טכנולוגי

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מדרגה במבואה	מדרגה ראשונה ללא סימון בולט	נדרש לסמן מדרגה ראשונה בסימון בולט למניעת התקלות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר חיצוני של מדרגות חירום	קיר בגובה 1.5 מ' לערך מהווה סכנת התקלות	נדרש למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
3	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מזרחית	ברז כיבוי אש	לפרק ברז כיבוי אש ישן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
4	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	13.10	מכונות וציוד	1	חדר מכטרוניקה	מכונות שונות:מקדחה, מכונת חיתוך מקדחות, וכולל הראות הפעלה ובטיחות	נדרש להתקין הוראות הפעלה ובטיחות לכל מכונה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	9.3	לוחות חשמל	1	כיתה 3 קומה ב גורף	קיים ארון חשמל ללא תוכנית חשמל	יש לבדוק עוצמת קרינה מהארון ולהגביל ישיבה במידת הצורך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	5.29	מעקים ומסעדים	1	כיתה 2 קומה ב	קיר בגובה 1.2 מ' ללא מעקה	נדרש להתקין מעקות בכל המקומות בהם קיימים קירות ללא מעקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
7	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024		5.29	מעקים ומסעדים	1	חלל מרפסת חדר מורים	קיר בגובה 1.2 מ ללא מעקה	מומלץ להתקין מעקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
8	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	פרוזדור קומה א	חוסר במזנק	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
9	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	5.14	חלונות סורגים	1	חלונות בכתה של מעבדה לביו טכנולוגיה	חלונות ללא סימון למניעת התקלות	נדרש להתקין מדבקות לנראות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
10	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	12.6	כימיקלים	1	ממחסן כימיקלים	חוסר בוונטה להחלפת אוויר	נדרש להתקין ונטה במחסן חומרים כימיקלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
11	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	9.5	מפסקים ושקעים	1	מחסן לחומרים כימיים	מתג תאורה נמצא פנימי בתוך המחסן + מזגן	נדרש הוצאת המתגים מחוץ לחדר החומרים הכימיים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה	
12	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	5.19	דלתות	1	חדר איחסון חומס	דלת נפתחת כלפי פנים ועשויה מעץ	נדרש פתיחה כלפי חוץ ודלת מוגנת אש	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - תומר משה	
13	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	12.15	מקלחת חירום	1	מעבדה ביו טכנולוגיה	חוסר במערכת ניקוז עבור המקלחת ומשטפות העיניים	להתקין מערכת ניקוז למים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
14	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	12.11	מנדף	1	מעבדה לביו טכנולוגיה	אין אישור למנדף	נדרש לבדוק ולאשר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
15	מרכז טכנולוגי חדש	20/03/2024	מאיר ביטון מנהל אחזקה	12.14	שטיפת עיניים	1	קומה א מעבדה לביו טכנולוגיה	משטפת עיניים עם זרם מים חלשא2	נדרש לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	