

מרכז למניעת נשירה קידום נוער

הרב שאולי אשדוד
870956

סיכום מבדק שנתי מבדקי בטיחות מנהל חינוך



שמואל קצוקר		ב' 5/8/2024 11:08
פרטי המוסד		
סמל המוסד	870956	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	
כתובת המוסד	הרב שאולי	
תאריך המבדק	ב' 5/8/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	שמואל קצוקר	
חתימת עורך המבדק		




מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים		
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציד כיבוי	פעם ב - 1 שנים		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים		
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה			
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

מפגעים

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
5/8/2024 8:40	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיוטאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלת כניסה + דלת פטיו	אין מגן אצבעות + מנגנון האטת דלת + סטופר	
							
5/8/2024 8:53	25. 6	חומרים	חומרי ניקוי, חיטוי וצריבה יאוחסנו בארון סגור, משולט באזהרה מתאימה.	1	שירותים	חומרי ניקוי בהישג יד התלמידים	
5/8/2024 8:56	4.6	מסדרון	המסדרון יהיה פנוי מחדירת אלמנטים של המבנה, לרבות צנרות שונות, בגובה של 2 מ' מפני הרצפה.	1	שרותים	כיסאות	

	חסר גלגלי האטה דלת כניסה לשרותים + כלל דלתות מוסד חינוכי	1 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה	דלתות 5.2 3	5/8/2024 8:59
	חוסר מגני אצבעות מקלט ירידה מהלובי, מקלט בסמוך למשרדי קב"ס, כלל דלתות הנהלה	1 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה	דלתות 5.2 3	5/8/2024 10:32
				
				



קולר מים לא מקובע	משרדי הנהלה ומזכירות	1	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת ההתהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.5	5/8/2024 10:42
-------------------	----------------------	---	---	-----------------------	-----	----------------

ארונות לא מקובעים	כיתת מחשבים גדולה + כיתת גיבעתי גדולה + לובי + גורף בכלל מוסד החינוכי	1	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת ההתהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.5	5/8/2024 10:51
-------------------	---	---	---	-----------------------	-----	----------------

חסר מסעד יד	ירידה למקלט מהלובי	1	מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות .	מעקים ומסעדים	5.3 6	5/8/2024 10:58
-------------	--------------------	---	--	---------------	----------	----------------



חלקי מבנה של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אורור, ספי כניסה, וכו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.

מקלט ירידה מהלובי

1

מבנה 6.6 5/8/2024 11:01

חוסר בשלבי עץ

1

מפגעים קבועים וניידים 5.10 5/8/2024 11:06