



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מרכז למניעת נשירה קידום לנוער

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר פטיו	חוסר בשלבי עץ	תיקון	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		שמואל קצוקר	
2	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	6.6	מבנה	1	מקלט ירידה מהלובי	סולמות ללא מיגון למניעת טיפוס	השלמת מיגון למניעת טיפוס	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
3	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.36	מעקים ומסעדים	1	ירידה למקלט מהלובי	חסר מסעד יד	השלמת מסעד יד	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		שמואל קצוקר	
4	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתת מחשבים גדולה + כיתת גיבעתי גדולה + לובי גורף בכלל מוסד החינוכי	ארונות לא מקובעים	קיבוע ארונות בכלל מוסד החינוכי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
5	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	משרדי הנהלה ומזכירות	קולר מים לא מקובע	קיבוע קולרי מים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
6	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.23	דלתות	1	מקלט ירידה מהלובי, מקלט בסמוך למשרדי קב"ס, כלל דלתות הנהלה	חוסר מגני אצבעות	השלמת מגני אצבעות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
7	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.23	דלתות	1	דלת כניסה לשרותים + כלל דלתות מוסד חינוכי	חסר גלגלי האטה	השלמת גלגלי האטה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
8	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	4.6	מסדרון	1	שרותים	כיסאות	פינוי כיסאות מהשרותים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
9	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	25.6	חומרים	1	שירותים	חומרי ניקוי בהישג יד התלמידים	לפנות את חומרי הניקוי מהישג ידם של התלמידים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	
10	מרכז למניעת נשירה קידום נוער	05/08/2024	אירנה	5.23	דלתות	1	דלת כניסה + דלת פטיו	אין מגן אצבעות + מנגנון האטת דלת + סטופר	השלמת מגני אצבעות + מנגנון האטה וסטופר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	שמואל קצוקר	