



## כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מרכז מרום

| מס"ד | אתר                | תאריך      | שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו | בחר סעיף ליקוי | תחום                  | קדימות המפגע | מיקום המפגע            | תאר את המפגע                                                                                        | המלצה לטיפול                                               | גורם מטפל               | גורם מבצע   | תת מחלקה באחזקה | תת מחלקה בחינוך | שם עורך המבדק      | סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד |
|------|--------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 5.10           | מפגעים קבועים וניידים | 1            | חדר מדרגות             | טלוי מוצג מעץ בחלל המדרגות חשש לנפילתו / חלקים ממנו                                                 | להסיר/ לבדיקת מהנדס                                        | מנהל/ת המוסד ניהול עצמי | מוסד חינוכי |                 | אב בית          | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 2    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 3.11           | ארגון החצר            | 1            | חצר                    | עמוד תאורה נראה עומד עקום ובנוסף פח הגנה נמצא עם קצוות חדים                                         | יש לבדוק העמוד מהנדס מתאים ולמגם את הפח להסרת קצוות חדים   | מנהל אחזקת מוס"ח        | אגף חשמל    |                 |                 | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 3    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 3.52           | מגרשי ספורט           | 1            | מגרש כדורגל            | קיימים סדקים על ריצפת המגרש. קיימת אפשרות לנפילת ילד בריצה.                                         | לתיקון                                                     | מנהל אחזקת מוס"ח        | רשות הספורט |                 |                 | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 4    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 5.23           | דלתות                 | 1            | דלתות                  | מספר רב של מנגנוני קיים- האטה לא מכוונים ונמצא חוסר של מנגנוני האטה דלת כיתה 202 מגן אצבעות - קרוע. | אב הבית- יכוון וישלים בדלתות שחסר להחליף - מגן אצבעות לחדש | מנהל/ת המוסד ניהול עצמי | מוסד חינוכי |                 | אב בית          | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 5    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 16.2           | דרכי מילוט            | 2            | מסדרונות               | חסרים שלטי לציאה מוארים בקומות                                                                      | להשלים                                                     | מנהל אחזקת מוס"ח        | אגף חשמל    |                 |                 | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 6    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 5.10           | מפגעים קבועים וניידים | 1            | מסדרונות               | נעוצים בקירות מסמרים/ ווים בגובה 120-100ס"מ . סכנת פגיעה                                            | להסיר                                                      | מנהל/ת המוסד ניהול עצמי | מוסד חינוכי |                 | אב בית          | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 7    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 5.5            | מפגעים קבועים וניידים | 1            | כיתות                  | במספר כיתות הארונות לא מקובעים לקיר                                                                 | לקבע                                                       | מנהל/ת המוסד ניהול עצמי | מוסד חינוכי |                 | אב בית          | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |
| 8    | בית ספר מרכז מרו"ם | 12/03/2024 | יוסי - אב הבית               | 5.10           | מפגעים קבועים וניידים | 1            | שירותי בנות קומה שנייה | פינת קיר חסרה עם הקרמיקה קיימת פינה חדה                                                             | לתיקון                                                     | מנהל אחזקת מוס"ח        | אגף אחזקה   | שיפוצים         |                 | מומנתקן - שי ביאזי |                                   |