

מתי"א

'חיים משה שפירא אשדוד רובע ד

100101

ב' 15/4/2024


סיכום מבדק שנתי		מבדקי בטיחות מנהל חינוך
מומנתקן - שי ביאזי		ג' 12/3/2024 11:14
פרטי המוסד		
סמל המוסד	100101	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	מתי"א	
כתובת המוסד	חיים משה שפירא	
תאריך המבדק	ג' 12/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון חברה לציוד כיבוי חשמלאי בודק חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	YEAR פעם ב - 5		✓
	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
	פעם ב - 2 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		✓
קרינה מאנטנות סלולריות תקרות תלויות	YEAR פעם ב - 1		✓
	פעם ב - 5 שנים	12/3/2024	

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

מפגעים

תמונה	הממצא	מיקום	קדימו ת	תאור	תחום	סעיף	תאריך/שעה
	לוח פורמייקה בולט עם קצוות חדים בגובה נמוך	מסדרון וכיתה 8	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	12/3/2024 9:03
							
	קולר מונח במסדרון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	מסדרון	1	מצגני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת ההתהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.7	12/3/2024 9:05



אבנים משתלבות-
שקועות חוסר
באריח מהווה סכנת
נפילה -פתח ביקורת
במסדרון בולט

דלת כניסה

1

השבילים משערי
הכניסה לבניין, דרכי
הגישה והשטחים
בחצר - כל אלה
יהיו סלולים או
מרוצפים או
כבושים, ללא
מהמורות ובליטות,
ופניהם מחוספסים,
למניעת החלקה.

שבילים 3.2
2

12/3/2024
9:07

סככה חלודה מאוד
וקורות מפוררות
סכנת קריסה

דלת כניסה

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים קבועים
וניידים 5.1
0

12/3/2024
9:17



קיר חלוד ומקולף בעל קצוות חדים	חצר אחורית	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	12/3/2024 9:19
-----------------------------------	------------	---	--	--------------------------	----------	-------------------



קיים שקע-
בריצפה. -פתח ביוב
גבוהה מהריצפה. -
ענפי עץ דקל עם
קוצים

חצר אחורית

1 החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא יישארו
בה מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים יהיו
עם הגנה עליהם .

12/3/2024 3.1 תשתיות 9:24



כל הגדרות/הקירות
נמצאו מתחת לגובה
מינימלי נמצאו
איזורים בהם ילדים
יכולים לטפס ולצאת
מעל הגדר

חצרות

1

הגדר תתנשא
לגובה של 2 מ'
לפחות מעל פני
הקרקע משני צידי
הגדר, הגובה ימדד
מעל לנקודת מדרג
רגל

גדר 3.2
6

12/3/2024
9:28



קירות מבנה בולטים
לשטח החצר בגובה
מטר חשש לפגיעות
ראש במרוצת
התלמידים

חצר אחורית

1

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים.

ארגון החצר

3.1
1

12/3/2024
9:30

חסרים מנגנוני
האטה ומגני
אצבעות צד פנימי

כלל הכיתות

1

הדלתות תצוידנה
באבזר או באבזרים
לצורך המטרות
הבאות: א. מגן
אצבעות בשני צידי
הצירים באזורים
שבהם יש אפשרות
להילכדות אצבעות.
ב. האטה אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין מגן
אצבעות ואלמנט
קיבוע שיותאם
לדלת. ה. בדלתות
קלות של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

דלתות

5.2
3

12/3/2024
9:35