

בית ספר נועם

מבוא השרביטן 1 אשדוד רובע ח

613125

088551890

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

מומנתקן - שי ביאזי

ב' 19/3/2024 10:40

פרטי המוסד	
סמל המוסד	613125
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר נועם
כתובת המוסד	מבוא השרביטן 1
טלפון המוסד	088551890
פרטי המנהל/ת	אמנון בריח
תאריך המבדק	ב' 19/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	19/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	19/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	19/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
19/3/2024 9:21	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתות לימוד	ארונות בכול הכיתות לא מקובעות לקיר למניעת התהפכות	
19/3/2024 9:24	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	דלתות קומת קרקע - רוב הדלתות נפתחות 180 מעלות ללא מגן אצבעות צד חיצוני דלת כיתת מחשבים- חסר מחזיר שמן להאטת הדלת. כיתה 22- מגן אצבעות מפורק	
							



19/3/2024 9:39 5.1 3 חלונות סורגים

1 חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ

במספר כיתות קיימת הגבלת חלונות עד 17 ס"מ

19/3/2024 9:43 9.5 מפסקים ושקעים

1 כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.

במספר כיתות שקעי חשמל שבורים



גדר היקפית נמדדה
190 סמ במספר
נקודות בנוסף
מוצמדים שולחנות/
ערוגות מוגבהות
שמצמצמות את
הגובה ל150 סמ

חצר מגרש
כדורגל

2

הגדר תתנשא
לגובה של 2 מ'
לפחות מעל פני
הקרקע משני צידי
הגדר, הגובה
יימדד מעל
לנקודת מדרג רגל

גדר 3.2
6

19/3/2024
10:04



קיימים מספר
תעלות חשמל ללא
מכסה

כלל המבנה

1

כבלי חשמל
קבועים יושמו
בתוך תעלות
מתאימות כבלי
חשמל לא יהיו
בהישג ידם של
הילדים/תלמידים

חיווט וכבלי
חשמל

9.9

19/3/2024
10:23



קרמיקה שבורה עם קצוות חדים במספר מקומות במבנה	1, 1	כלל המבנה	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	19/3/2024 10:27
--	------	-----------	--	--------------------------	----------	--------------------



אבן שפה בולטת קרוב לדלת המקלט נמסר מאב הבית שהיו מספר נפילות מהתקלות באבני שפה. מדרגה בכניסה למבנה מהווה פוטנציאל למעידה	1, 2 חצר	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	3.1 1 ארגון החצר	19/3/2024 10:32
--	-------------	--	------------------------	--------------------



19/3/2024 10:33	5.3 6	מעקים ומסעדים	מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות .	2	ירידה למקלט	חסר מסעד יד בצד אחד
--------------------	----------	------------------	--	---	-------------	------------------------

19/3/2024 10:36	3.4	תשתיות	לא יהיו מקומות ללא ניקוז מתאים שיאפשרו שלוליות ומים עומדים.	2	מקלט	נמצא מים עומדים בגובה 5 ס"מ בביקור
--------------------	-----	--------	--	---	------	--

