

בית ספר נוף ים

הר כנען 12 אשדוד רובע יא

613596

088540245

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

מומנתקן - שי ביאזי

ג' 19/3/2024 16:23

פרטי המוסד	
סמל המוסד	613596
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר נוף ים
כתובת המוסד	הר כנען 12
טלפון המוסד	088540245
פרטי המנהל/ת	עליזה יפרח
תאריך המבדק	ג' 19/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	19/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	19/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
19/3/2024 15:23	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	מדרגות מבנה 1	חדירת מי גשמים למבנה נמצא באיזור רטיבות בנקודות חשמל סדקים לאורך הקיר	





כיתה -17 כבל
מגביל פתיחה פרום
נמצא חד ועלול
לפצוע. מבנה ב-
מרווח סורגי חלונות
בקומת הקרקע 13
ס"מ ובקומה עליונה
11 ס"מ חשש
הלכידות ראש

כיתות	2	חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה - 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגנו בחומר שאינו מתנפץ	חלונות סורגים	5.1 3	19/3/2024 15:27
-------	---	---	---------------	----------	--------------------



כיתה 20- דלת
מפורק מהציר
התחתון דלתות
מקלט - ללא תפס
להחזקת הדלת
במצב פתוח דלתות
אולם ספורט - חסר
מנגנון האטת דלת

דלתות

1

הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר, בגובה
אגף הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

דלתות 5.2
3

19/3/2024
15:33



בסיס מעקה מדרגות
מאפשר טיפוס
לגובה מטר

חצר 2

הפרש גובה בין
מפלסים העולה
על 50 ס"מ ועד
2.5 מ' מחייב
התקנת מעקה
יציב בגובה 1.10
מטר לפחות.
כשהפרש מפלסים
מעל 2.5 מטר
גובה המעקה
1.20 מטר לפחות
לא תהיה אפשרות
טיפוס על סלעים.
במקומות שקיימים
מפלסים מסלעים
נדרש התקנת
מעקה, גידור או
כל פתרון הנדסי
אחר

מפלסים בחצר 3.1
9

19/3/2024
16:14


מרווחי שוליים
באולם ספורט
נמצאו מתחת
למרווח שוליים
מינימלי

אולם 2

ישמרו שוליים נקיים
ברוחב מינימאלי
של: (כדורגל, קט
רגל וכדור עף 3-
מטר) (כדורסל- 2
מטר). (כדור יד- 2-
מ' לרוחב האולם,
1 מ' לאורך
האולם). עצמים
בולטים, ברזיות,
הידראנטים, עמודי
תאורה, לוחות
חשמל כיו"ב -

ארגון אולם 11.
1

19/3/2024
16:14

	יורחקו משולי מגרשי הספורט.					
	אבנים משתלבות - בולטות. - שורשי עץ בולטים מהקרקע	חצר1	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	ארגון החצר	3.1 1	19/3/2024 16:18
	שער יציאת חירום - מתחת לשער נמדד מרווח 15 ס"מ אפשרות ליציאת ילד ללא פיקוח. ליד שער הכניסה - הותקנה גדר נמוכה עם מרווח 12 ס"מ איזור כניסה עמוד תמך גדר חלוד רקוב וחד	גדרות2	גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.	גדר	3.2 7	19/3/2024 16:21

