



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר נוף ים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	3.27	גדר	2	גדרות	שער יציאת חירום - מתחת לשער נמדד מרווח 15 ס"מ אפשרות ליציאת ילד ללא פיקוח. ליד שער הכניסה - הותקנה גדר נמוכה עם מרווח 12 ס"מ איזור כניסה עמוד תמך גדר חלוד רקוב וחד	לצמצם מרווחים למקסימום 10 ס"מ להחליף/ לתקן עמוד חלוד	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	חצר	משתלבות בולטות אבנים - שורשי עץ בולטים מהקרקע -	לפלוס אבנים משתלבות למלא בחול / אדמה מעל גובה השורשים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	11.1	ארגון אולם	2	אולם	מרווחי שוליים באולם ספורט נמצאו מתחת למרווח שוליים מינימלי	לסמן מחדש	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	3.19	מפלסים בחצר	2	חצר	בסיס מעקה מדרגות מאפשר טיפוס לגובה מטר	למנוע אפשרות טיפוס על בסיס גדר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	כיתה 20- דלת מפורק מהציר התחתון דלתות מקלט - ללא תפס להחזקת הדלת במצב פתוח דלתות אולם ספורט - חסר מנגנון האטת דלת	להשלים/ לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	5.13	חלונות סורגים	2	כיתות	כיתה 17- כבל מגביל פתיחה פרום נמצא חד ועלול לפצוע. מבנה ב- מרווח סורגי חלונות בקומת הקרקע 13 ס"מ ובקומה עליונה 11 ס"מ חשש הלכידות ראש	להחליף לצמצם מרווחים ל10 ס"מ מקסימום	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר נוף ים	19/03/2024	יניב אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מדרגות 1 מבנה	חדירת מי גשמים למבנה נמצא באיזור רטיבות בנקודות חשמל סדקים לאורך הקיר	לאטום לתקן לבדיקת קונסטרוקטור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		מומנתקן - שי ביאזי	