

בית ספר צפרירים

הר חרמון 1 אשדוד רובע יא


612911

088551355

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי		מבדקי בטיחות מנהל חינוך
מומנתקן - שי ביאזי		ד' 20/3/2024 16:59
פרטי המוסד		
סמל המוסד	612911	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר צפרירים	
כתובת המוסד	הר חרמון 1	
טלפון המוסד	088551355	
פרטי המנהל/ת	מיכל גל	
תאריך המבדק	ד' 20/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	20/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	20/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	20/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
20/3/2024 14:49	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתה 33	ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	
20/3/2024 14:50	11.7	תאורה	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" (יבדק בבדיקת רישוי).	2	מספר כיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	
20/3/2024 14:57	11.1	ארגון אולם	ישמרו שולים נקיים ברוחב מינימאלי של: (כדורגל, קט רגל וכדור עף 3-מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד 2-מ' לרוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, עמודי תאורה, לוחות חשמל כו"ב - יורחקו משולי מגרשי הספורט.	2	אולם ספורט	מרווחי שולים- מתחת למרווח מינימלי -ריצפת באולם קרועה pvc .	



מתלי מעילים
מתחת לגובה
מינימלי ללא מגן

כיתות גורף

2 מתלי מעילים לא
יהיו נמוכים
מ-1.80 מטר.
במידה והגובה
יפחת מ-1.80
מטר יש להתקין
מגן.

מפגעים קבועים
וניידים

5.3

20/3/2024
15:10

בכול דלתות-
שירותים חסרים
מנגנוני האטה. -
מספר מנגנוני
האטה לא מכוונים/
לא מתפקדים
דלתות נטרקות. -
דלתות ממד חסר
תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח

כלל המבנה

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר, בגובה
אגף הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

דלתות 5.2
3

20/3/2024
16:43



20/3/2024 16:45	5.1 3	חלונות סורגים	1	חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ	חלונות קומה שנייה	מרווחי מגבילי חלון 12-15 ס"מ
--------------------	----------	---------------	---	---	----------------------	---------------------------------