

ב' 15/4/2024

בית ספר רבין

סירקין 2 אשדוד רובע טו
614875
088552996

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		ה' 28/3/2024 8:19
פרטי המוסד		
סמל המוסד	614875	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר רבין	
כתובת המוסד	סירקין 2	
טלפון המוסד	088552996	
פרטי המנהל/ת	אפרת טובול	
תאריך המבדק	ה' 28/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי	
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024		
	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024		
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024		
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	28/3/2024		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓	
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	28/3/2024		
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓	
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	תקדימו	מיקום	המצא	תמונה
28/3/2024 7:17	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	מקלט עוצמה- חסר מנגנון האטת דלת בדלת פנימית. מקלט אומנות, מקלט מדעים - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	
							
28/3/2024 7:29	6.6	מבנה	חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.	2	דלתות מקלט	גומי אטימה קרוע בדלתות, למניעת כניסת עשן בשעת חירום.	
28/3/2024 7:43	3.5 2	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא שלמים, ללא מפגעים	1	מגרש ספורט	עמודי סל ללא-מגן/ קרוע	



עמודי תאורה וארון
חשמל נמצאים
במרחק 150 ס"מ
משול המגרש

מגרש ספורט

2

ישמרו שולים
נקיים ברוחב
מינימאלי של
(כדורגל, קט רגל
וכדור עף-3מטר)
(כדורסל- 2
מטר). (כדור יד-2
מ' רוחב האולם,
1 מ' לאורך
האולם). עצמים
בולטים, ברזיות,
הידראנטים, מודי
תאורה, לוחות
חשמל, וכיו"ב -
יורחקו משולי
הספורט

מגרשי ספורט

3.5
5

28/3/2024
7:44



במיקום של שתילת
עצים קיימים
שלושה בורות,
חשש למעידה

ליד אולם ספורט

2

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים.

ארגון החצר

3.1
1

28/3/2024
7:49

נמצאו מספר
אזנות לא
מקובעים/
משוחררים בכיתות,
במקלט קומה
שנייה מיכל מים
ללא קיבוע

כיתות

2

אזנות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים
קבועים וניידים

5.5

28/3/2024
8:00



אבנים משתלבות
שקועות ובולטות,
חשש לנפילה

שער כניסת רכב
בחירום

1 החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג.
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם.

תשתיות 3.1 28/3/2024
8:02



מקלטים - חלונות
כנף ללא מגבילי
פתיחה חלונות
בכיתות ללא סורג -
מגביל פתיחת דלת
נמדד 13.5 ס"מ

כיתות

2

חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבהת הסף או
הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ. רוחב
אדן החלון כלפי
פנים לא יעלה על
4 ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יוזגו בחומר שאינו
מתנפץ

חלונות סורגים

5.1
3

28/3/2024
8:06

נמדדו מרווחים
בסורגי חלון- 12-
18 ס"מ קיים
אפשרות להכנסת
ראש

סורגי חלונות
במבנה

2

חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבהת הסף או

חלונות סורגים

5.1
3

28/3/2024
8:12



הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ. רוחב
אדן החלון כלפי
פנים לא יעלה על
4 ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יזוגו בחומר שאינו
מתנפץ