



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר רננים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	3.19	מפלסים בחצר	2	אולם ספורט, במה חיצונית	במת אולם ספורט בגובה מטר במה חיצוני בגובה 60 ס"מ אפשרות נפילה	פיתרון הנדסי / גדר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	6.5	מבנה	2	מקלט	סולמות יציאה חירום ללא הגבלת גישה לילדים בשיגרה מניעת טיפוס וקפיצה מגובה	לסגור בחומר מאפשר פתיחה בחירום	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	3.11	ארגון החצר	2	חצרות דשא סינטטי	קרעים ושקעים בחלקי דשא סינטטי	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן דשא סינטטי			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	3.27	גדר	2	גדר ליד מגרש ספורט	גדר משוחררת בחלקה נמצא אלמנטים משוחרר	לחזק לתשתית ולתקן אלמנט	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש ספורט	חסרים 3 מיגונים על עמודי סל	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	ממדים בחוץ	נמצאו מרווחי הילכדות בין מבנים ובין הגדר , בכבש בצד ימין קיימת אפשרות להיכדות רגל, בפינות המבנים בחלק התחתון נמצאו חלקים חדים כולל אביזרי הארקה ללא הגנה.	לסגור מרווחים ולהסיר חלקים חדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	4.17	הכנה למילוט	2	חדרי מדרגות	חסר שלט יציאה מואר המסומנים את מסלולי המילוט בחירום	לפתוח קריאה במוקד להשלים שלט יציאה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	3.1	תשתיות	1	שביל כניסה לאולם ספורט	כל השביל נמצא עם שקעים ובליטות מסומנים בחצים	לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר רננים	29/03/2024	גבי אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתות	כיתה 21- קופסת שקעים ללא מכסה קיימת אפשרות הכנסת יד לחוטי חשמל כיתת אומנות במקלט שקע תקול	פתיחת קריאה במוקד לסגור מכסה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	

	מומנתקן - שי ביאזי	אב בית		מוסד חינוכי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	להשלים	חדר מחשבים דלת פלדלת, דלת אולם ספורט , דלת כניסה למבנה, דלתות שירותים קומה ראשונה - חסר מנגנון האטת דלת כל דלתות בקומה העליונה - קיים חוסר במגן אצבעות צד חיצוני דלת חדר אומנות במקלט - מגן אצבעות קרוע. דלת מקלט - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח ומגן אצבעות	כיתות	1	דלתות	5.23	גבי אב הבית	29/03/2024	בית ספר רננים	10
--	-----------------------	--------	--	----------------	----------------------------	--------	---	-------	---	-------	------	-------------	------------	------------------	----