



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר שילה

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	11.7	תאורה	2	כיתות גורף	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה במספר כיתות	להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	4.6	מסדרון	1	מסדרונות	ארוכות כיבוי אש ממתכת עם פינות חדות מותקנים על קירות המסדרונות בגובה 150 ס"מ	להציב אלמנט חוסם קבוע מתחת לכול ארון למניעת גישה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות גורף	נמצאו במספר כיתות ארוכות לא מקובעים/משוחררים	לחזק לקיר למניעת התהפכות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	5.19	דלתות	2	מסדרונות אגף בנים קומה ראשונה ושנייה	דלתות נפתחות לכיוון צירי התנועה עד 90 מעלות פתיחה. נותר מרווח בין הדלת לקיר 120 ס"מ עלול ליצור צוואר בקבוק בחירום.	לבדיקה תכנונית	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	5.36	מעקים ומסעדים	2	ירידה למקלט	מסעדי יד בגרם מדרגות ירידה למקלט חסר מאחז יד צד אחד בשני החדרים מדרגות. חשש לנפילה בצד החסר במאחז יד בזמן ירידה למקלט בחירום	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	חצר	קיר גבס שבור נמצא עם קצוות חדים	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	5.23	דלתות	1	כיתות	דלת כיתה 9, 8 - ללא מגן אצבעות צד חיצוני. דלת פלדלת חדשה כיתה בקומה שניה - ללא מנגנון האטה. דלתות כניסה לשירותים במבנה - חסרים מנגנוני האטת דלת.	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתות	לפתוח קריאה במוקד ל - כיתה 25, 8 - שקע חשמל שבור כיתה 12 - מכלול שקעים נמצא לקוי	לתקן/ להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	

9	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	3.11	ארגון החצר	1	חצר אחורית	ביוב שבור עם חור מכסה- מסומן בצבע אבנים משתלבות שקועות - ובולטות סומנו 3 בחיצים לכיוון המפגע. אבנים משתלבות מאוחסנות - בשטח החצר	להחליף- מכסה לפס- להוציא - אבנים משתלבות מיותרות ושאריות חומרי בניה משטח החצר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי
10	בית ספר שילה	28/03/2024	סויסה מישל	3.1	תשתיות	1	חצר	פח אשר חוצצת לאתר פלטות- בנייה נמצא עם חלקים בולטים וחדים במיוחד בחלקו האמצעי התחתון ובחלקו	למגן חלקים חדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - שי ביאזי