



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר שירת הים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	חלונות ממד	חלונות כנף ללא מגבילי פתיחה	להתקין מגבילי פתיחה על החלונות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כלל הכיתות	מספר ארונות לא מקובעים לקיר למניעת ההתפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר	במגרש ספורט - נמצא שקע במשטח באיזור המסומן. חצרות -אבנים משתלבות שקועות מסומן בחץ. משטח דשא סינטטי קרוע	לפלס/ לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	כיתה 4 קומה שנייה מבנה ג	חלון נפתח ללא הגבלת חלון	להתקין הגבלה עד 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	3.48	מתקני משחקים	2	מעקה מרפסת עליונה	מעקה חלוד ורקוב נמצא משוחרר במספר נקודות *אין גישה למרפסת לתלמידים	להחליף	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	5.29	מעקים ומסעדים	2	גרמי מדרגות קומה שנייה	גרם מדרגות קומה שנייה מבנה 1- מעקה מדרגות מאפשר טיפוס ועלול להגיע לגובה 2 מטר גרם מדרגות קומה שנייה מבנה 2+ 3 - קיר בגובה 130 ס"מ מאפשר ישיבה עליו וגלישה חשש מפילה	להסיר אפשרות טיפוס על מעקה. להסיר אפשרות ישיבה על קיר.	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר שירת הים	28/03/2024	צביקה אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתות	כיתה 3 מבנה א- קופסת חשמל מחוברת ליחידת שקעים קיימת גישה לחוטי חשמל. כיתה 3 , 4 מבנה ג - שקעי חשמל לא במקומם	לפתוח קריאות במוקד. לסגור למניעת גישה.	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	